



Vířivá vaňa – chybové hlásenie E91

Chybové hlásenie E91 sa môže zobrazit' z niekoľkých dôvodov:

- **nedostatočná koncentrácia soli vo vode** → doplňte do vody soľ na požadovanú úroveň podľa inštrukcií uvedených v manuáli;
- **zavápnenie elektródy solinátora** → elektródu vyčistite octom podľa inštrukcií uvedených v manuáli;
- **koniec životnosti elektródy/jej opotrebenie** – dochádza k nemu v okamihu, keď je vírivka intenzívne používaná alebo je používaná už dlhšiu dobu, a to aj v stave, keď sú elektródy čisté → nutnosť elektródu vymeniť za novú;
- Zodpovedajúce číslo náhradného dielu (elektróda/titánové pláty) nájdete v manuáli – ide o 5-miestny číselný kód (napr. 11899). Elektródu je možné objednať ako náhradný diel;
- **teplota vody** vo vírivke **nižšia ako 10 °C** → skontrolujte funkcionálnosť zariadenia pri vyššej teplote vody;
- pokiaľ nepomôže žiadny z vyššie uvedených postupov, ide o problém v elektronike riadiacej jednotky a je potrebný zásah servisného technika.